Milos

OCTUBRE 2026 | B

REPORTE DE AVANCE #03



COMPROMETIDOS CON TU HOGAR

¡MILOS BAJANDO! PREPARANDO EL PRIMER ANILLO

¡Milos sigue avanzando! Terminó la topografía inicial y las perforaciones para los anclajes del PRIMER ANILLO, dos pasos fundamentales para ejecutar con precisión los trabajos los SÓTANOS.

Ahora en el terreno, la excavadora y los volquetes trabajan de manera continua en la EXCAVACIÓN y ELIMINACIÓN del material. Esta labor abrirá campo el acero, encofrados y los vaciados de CONCRETO de los muros perimetrales del 1ER SÓTANO.

Aunque todavía no vemos crecer el edificio desde la calle Daniel Urrea, bajo tierra seguimos dando pasos importantes para hacerlo realidad. ¡Cada etapa nos acerca a los siguientes hitos de MILOS!

Nos “vemos” en el próximo reporte, con novedades sobre los primeros vaciados de concreto del ANILLO 1. ¡Seguimos avanzando!





